

LISTA SENZORILOR AUXILIARI

Senzorii auxiliari pe care va trebui să-i aibă fiecare echipă în dotare sunt următorii:

1. Senzor barieră infraroșu - LED 3mm sau 5mm

<https://www.robofun.ro/senzori/infrarosu/senzor-ir-break-beam-led-3mm>

<https://www.adelaida.ro/senzor-de-distanța-v15310x-50-1100mm-2168-adafruit.html>

<https://www.optimusdigital.ro/ro/altele/1195-senzor-infrarou-care-detecteaza-intreruperea-razei-de-lumina-cu-led-uri-de-3-mm.html>

2. Senzor ultrasonic HC-SR04

<https://www.optimusdigital.ro/senzori-senzori-ultrasonici/9-senzor-ultrasonic-hc-sr04-.html>

3. Senzor Infraroșu Reflectiv QTR-1A

<https://www.optimusdigital.ro/senzori-senzori-optici/1028-senzor-infrarou-reflectiv-qtr-1a-pachet-de-2.html>

4. Senzor de distanță, Infraroșu 10-80cm model GP2Y0A21YK0F

<https://www.optimusdigital.ro/senzori-senzori-de-distanța/474-senzor-de-distanțainfrarosu-10-80-cm-gp2y0a21yk0f.html>

Link-urile sunt date pentru identificarea modelelor de senzori și a caracteristicilor acestora. Senzorii nu pot fi înlocuiți cu alte modele echivalente.